



## Bore Foam

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>104,90 zł</b>     |
| Cena netto  | <b>85,28 zł</b>      |
| Kod EAN     | <b>5903641483094</b> |

### Opis produktu

#### Po co mi Bore Foam?

Przecież mogę używać zmywacza i wyciora, zmywacza i wyciora, zmywacza i wyciora....

Możesz...

**ALE** nigdy nie wyczyścisz lufy tak **dokładnie** jak naszą pianką. Dzięki **unikalnemu składowi** pozostaje rozprężona w lufie przez 10 minut **dokładnie czyszcząc** każdy milimetr przewodu lufy.

Gęsta, nie spływa po kilku minutach a po prostu cały czas **pracuje**.

Nie musisz się **męczyć** szorując lufę wyciorem- po prostu napelnioną pianką odkładasz ją na bok i spokojnie czyścisz pozostałe elementy broni preparatami **Riflecx**. Po pięciu-dziesięciu minutach wystarczy wypłukać pianę za pomocą Gun Cleaner a następnie przetrzeć lufę Bore Snake Riflecx lub przecierakami. I **voila!** Masz **lufę lustro**.

Piana, choć **intensywnie działająca** i usuwająca pozostałości prochu (nagar) oraz zapieczony osad miedzi, niklu i ołowiu jest bezpieczna dla bruzd lufy- nadaje się do **każdego rodzaju** broni palnej. Dzięki rurce o długości 60 cm wyczyścisz nią lufę **każdej długości**.

Wyczyścisz nią również **rury gazowe**.

Zapewnia Ci **spokojny sen** bez obaw o rdzę na Twoim sprzęcie.

Zwróć uwagę aby piana nie dostała się na elementy drewniane!

### Sposób użycia:

Doskonale sprawdza się w czyszczeniu lufy nawet gdy jest ona znacznej długości. Aplikacje piany umożliwia 60 cm rurka dzięki czemu piana szczelnie wypełnia każdy centymetr. Piana wchodzi w reakcję z zabrudzeniami zmiękczając je - co ułatwia późniejsze czyszczenie wyciorami.

W przeciwieństwie do wielu innych pian - pianka RifleCX zachowuje gęstość przez cały czas działania- co przekłada się na dokładne wyczyszczenie lufy.

Po aplikacji utrzymuje się w miejscu dozowania przez około 10 min. Rekomendujemy późniejsze wypłukanie Bore Foam za pomocą Gun Cleaner. Możesz zakonserwować lufę Care Spray. Potem wysusz lufę wewnątrz za pomocą Bore Snake lub przecierakami.

---

Przy oksydzie słabej jakości mogą wystąpić przebarwienia. Rekomendujemy wykonanie próby kontrolnej na małej powierzchni metalu.